

## RICHIAMO VOLONTARIO DI BROMPTON BICYCLE LTD

Data di pubblicazione: 27/09/17

FAG Bottom Bracket cartridge BB66 (aprile 2014 – maggio 2017)



Il nostro sistema di controllo e garanzia di qualità ha identificato un problema relativo a un componente Brompton prodotto tra aprile 2014 e maggio 2017.

Il perno del movimento centrale FAG – la cui produzione è affidata a un fornitore esterno - ha evidenziato una percentuale di rottura più alta del normale e pur se quest'ultima rientra in ogni caso negli standard di sicurezza internazionali, non soddisfa quelli fissati da noi stessi in vista della qualità che deve caratterizzare tutti i componenti Brompton.

Abbiamo perciò deciso di richiamare tutte le biciclette coinvolte e di sostituirne gratuitamente il movimento centrale con un pezzo nuovo e appositamente testato a tal fine.

Per verificare se la propria bici è tra quelle interessate dal problema è necessario rilevarne il numero di serie che si può leggere sulla piastrina ricurva o sull'adesivo argentato applicati al telaio, come mostrato nell'immagine qui sotto:



Il richiamo di cui sopra riguarda tutte le biciclette aventi un numero di serie compreso tra 1403284144 e 1705150001 di qualunque modello (M, P, S o H) o configurazione esse siano.

Si prega di contattare poi il rivenditore locale della Brompton per concordare con quest'ultimo il necessario lavoro di sostituzione gratuita (vedi [www.brompton.it/rivenditori/1.html](http://www.brompton.it/rivenditori/1.html))